

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
16	Задвижки Ду 80	31х6мз	шт	24		36	Смешны для измерительных диафрагм		шт	4	
17	" Ду 50	"	"	10			д= 150		"	2	
18	Вентиль Ду 40	15х19м1	"	1		37	" д= 80		"	2	
19	" Ду 32	"	"	2		38	" д= 50		"	2	
20	" Ду 20	15Б16р	"	1		39	Фильтр		7	2	для РР-50
21	" Ду 15	"	"	44		40	Регулирующий клапан Ду 80	27х905мз (68006)	шт	1	
22	Обратный клапан Ду 100	19х166р I	"	4		41	Термометр	А № 4-20 160-120	"	2	
23	" Ду 80	16х136р	"	1		42	Оправа	Б-200-120	"	2	
24	" Ду 40	"	"	1		43	Термометр	Б90° 3-20 160-130	"	1	
25	Манометр	ОБМ1-100х	"	6		44	Оправа	Б90° -200-80	"	1	
26	Манометр	16 ОБМ1-100х х10	шт	34		45	Термометр	А № 4-20 160-80	"	1	
27	Мановакуумметр	ОБМ1-100х 0,6	"	4		46	Оправа	Б-200-80	"	1	
28	Расширительный бак V = 300 м3	4Е010	"	1	III/67-1 вс 81 кг	47	Термометр	А № 3-20 160-80	"	1	
29	Трехходовые краны	14М1	"	44		48	Оправа	Б-200-80	"	1	
30	Дроссель-пайба $\frac{D}{d} = \frac{3}{150}$		"	2		49	Термометр	А № 3-20 160-80	"	1	
31	" $\frac{D}{d} = \frac{3}{125}$		"	1		50	Оправа	Б-200-80	"	3	
32	" $\frac{D}{d} = \frac{3}{80}$		"	2		51	Термометр	Б90° 3-20 160-110	"	15	
33	" $\frac{D}{d} = \frac{3}{50}$		"	5		52	Оправа	Б90° -220-60	"	15	
34	" $\frac{D}{d} = \frac{3}{32}$		"	1							
35	" $\frac{D}{d} = \frac{0,3}{15}$		"	4							